



CRANCHI
ACQUAMARINA 31
1999

DATI GENERALI
GENERAL DATA

CANTIERE <i>SHIPYARD</i>	CRANCHI SRL	MODELLO <i>MODEL</i>	ACQUAMARINA 31
ANNO COSTRUZIONE <i>YEAR OF BUILT</i>	1999	BANDIERA <i>FLAG</i>	Natante - <i>Not registered</i>
CATEGORIA CE <i>CE DESIGN CATEGORY</i>	N.D.	PERSONE IMBARCABILI <i>MAX NUMB. OF PASSENGERS</i>	10

DATI TECNICI
TECHNICAL SPECIFICATIONS

LUNGHEZZA F. T. <i>LENGTH OVERALL</i>	N.D.
LUNGHEZZA SCAFO <i>HULL LENGTH</i>	9,69 mt. - 31,79 ft.
LARGHEZZA MASSIMA <i>BEAM OVERALL</i>	3,07 mt. - 10,07 ft.
MATERIALE COSTRUZIONE <i>MATERIAL</i>	VTR - <i>Fiberglass</i>
DISLOCAMENTO <i>DISPLACEMENT</i>	N.D.
IMMERSIONE MASSIMA <i>MAXIMUM DRAFT</i>	1,3 mt - 4,27 ft
SERBATOI CARBURANTE <i>FUEL TANK</i>	530 lt. - 117,00 IMP gall.
SERBATOI ACQUA <i>WATER TANK</i>	Si - Yes
SERBATOI ACQUE NERE <i>BLACK WATER TANK</i>	N.D.
SERBATOI ACQUE GRIGIE <i>GREY WATER TANK</i>	N.D.

MOTORIZZAZIONE
ENGINES DATA

MOTORI <i>ENGINES</i>	VOLVO PENTA AD 41 PA
POTENZA <i>ENGINES POWER</i>	2 x 200 CV (2 x 147 kw)
ORE MOTO <i>ENGINES HOURS</i>	800/900 approx
TRASMISSIONE <i>DRIVE TYPE</i>	Gruppo poppiere - <i>Stern drive</i>
CARBURANTE <i>FUEL</i>	Gasolio - <i>Diesel</i>
VELOCITA' CROCIERA <i>CRUISING SPEED</i>	28 kn
VELOCITA' MASSIMA <i>MAXIMUM SPEED</i>	36 kn
GENERATORI <i>GENERATORS</i>	No - No

CABINE <i>CABINS</i>	1	CABINE EQUIPAGGIO <i>CREW CABINS</i>	0
POSTI LETTO <i>BEDS</i>	2	POSTI LETTO <i>BEDS</i>	0
SERVIZI <i>TOILETS</i>	1	SERVIZI EQUIPAGGIO <i>CREW TOILETS</i>	0

RICHIESTA
REQUEST

Euro 47.000,00 + comm.

I dati si intendono corretti ma non garantiti. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale
Data are considered reliable but not guaranteed. This is not, in any case, the contract document



EQUIPAGGIAMENTO
EQUIPMENT

ELETRONICA: Ecoscandaglio - Log - VHF portatile - GPS Pan Navigator - Bussola

CUCINA: Fornello a gas portatile - Lavello - Frigo

ACCESSORI: Ancora in acciaio Inox (2018)- Verricello elettrico - Autoclave - Boiler (2018) - Caricabatterie - n° 3 batterie (2018) - Presa banchina - Radio - Doccetta a poppa - Plancetta di poppa - Scaletta bagno - Tendalino parapioggia - Tendalino parasole - Chiusura norvegese completa - Telo copri pozzetto (2018) - Cuscineria di poppa (2017) - Cuscineria interna (2018) - Moquette (2018).
Interventi 2018: Revisione piedi - Sostituzione turbine - Sostituzione pompe acqua motori - Sostituzione portellone di poppa vano motori - Insonorizzazione vani pozzetto - Sostituzione guarnizioni e plexiglass del parabrezza - Rifacimento completo rivestimenti e cuscinerie della cabina.

Imbarcazione in ottime condizioni. Refitting interno completo 2018. Cabina doppia di prua. Locale bagno separato con WC e lavabo

ELECTRONIC: Echosounder - Log - Portable VHF - GPS Pan Navigator - Compass

GALLEY: Portable Gas burner - Sink - Fridge

ACCESSORIES: Stainless steel anchor (2018) - Electrical winch - Water pump - Water heater (2018) - Battery charger - n° 3 batteries (2018) - Dock intake - Radio - Stern shower - Swimming platform - Bathing ladder - Rain covering canvas - Sunshade covering canvas - Boat complete covering canvas - Cockpit covering canvas (2018) - Stern cushions (2017) - Inner cushions (2018) - Fitted carpet (redone in 2018).

Interventions 2018: Stern drive service - Turbines replacement - Engines water pumps replacement - Replacement of engine room door - Soundproofing of the cockpit compartments - Replacement of windshield seals and plexiglass- Complete remaking of cabin upholstery and cushions

Boat in very good conditions. Inner refitting in 2018. Double cabin at bow. Separated bathroom with WC and basin